

株式会社サンエナジー【ガスのトラブル】



SUN ENERGY

冬季の給湯器凍結にご注意ください

現在ガスの給湯器の生産が滞っており交換の日程がお約束できない状況になっています。冬季はお部屋のブレーカーを落とす、給湯器のコンセントを抜く事に起因する故障が多発します。冬季間は絶対にブレーカーを「切」にしないでください。また給湯器の電源プラグも抜かないでください。弊社HPに冬季の給湯器の取り扱いについて詳しく記載していますので是非ご覧ください。※住宅設備機器・水まわりのリフォームもお気軽にご相談ください。



絶対に
ブレーカーを
下げないで!

◆お問合せ／株式会社サンエナジー

☎(952)0387 大槻町字久助林17-12 [サンエナジー 郡山](#) [検索](#)